

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়	
রংপুর গণপূর্ত জোন, রংপুর।	
ফোন- ০৫২১-৫৬০১২	
ফ্যাক্স- ০৫২১-৫৬০১৩	
www.pwd.gov.bd	
ডায়েরী নং ১৪৩০	প্রকৌশলীর স্বাক্ষর
স্মারক নং-২৫.৩৬.৮৫০০.১০০.১৩.০০২.১৭/৬৬	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়

রংপুর গণপূর্ত জোন, রংপুর।

ফোন- ০৫২১-৫৬০১২

ফ্যাক্স- ০৫২১-৫৬০১৩

www.pwd.gov.bd

(Signature)

19 FEB 2018

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সংস্থাপন)

গণপূর্ত অধিদপ্তর

০২/১১/১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

তারিখ :- ১৪/০২/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

বরাবর,

প্রধান প্রকৌশলী,

গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন,

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সংস্থাপন), পূর্ত ভবন, ঢাকা।

বিষয় : সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন রিপোর্ট দাখিল করণ প্রসঙ্গে (জানুয়ারী/২০১৮খ্রিঃ)।

সূত্র : তাঁহার স্মারক নং- ৫স-৮/২০০৭/১৯৮ (৯)/১ (১৪) সশা-১ তারিখঃ ২৮-০১-২০০৮ ইং।

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের বরাতে অত্র জোনাধীন গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর হইতে প্রাপ্ত সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে তাঁর সদয় বরাবরে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি : বুকলেট ০১ (এক) খানা।

(Signature)

(মোঃ আমান উল্লাহ)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

রংপুর গণপূর্ত জোন, রংপুর।

ace_rngpr@pwd.gov.bd

(Signature)

১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

তারিখ :- ১৪/০২/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

স্মারক নং-২৫.৩৬.৮৫০০.১০০.

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :-

- ০১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর।
ইহা তাঁর স্মারক নং- ১৮-৫৮৮ পাঃ-২/৯০-এ তারিখঃ-১৩-০২-২০১৮ইং এর প্রেক্ষিতে।
- ০২। নিবাহী প্রকৌশলী (ও এন্ড এম), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
সংযুক্তি : বুকলেট এর ফটোকপি ০১ (এক) খানা।
- ০৩। অফিস নথি।

প্রেরিত

(মোঃ আমান উল্লাহ)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

রংপুর গণপূর্ত জোন, রংপুর।

ace_rngpr@pwd.gov.bd

সিটিজেন চাটার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন
গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর ।

সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০১৮

বিভাগ/অধিদপ্তরের নাম	সিভিল		ই/এম		আববরিকালচার		অন্যান্য		সর্বমোট		বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	প্রত্যয়ন
	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।	১৪৫	১৩৩	১০১	৯৩	---	---	---	---	২৪৬	২২৬	কিছু অভিযোগ বড় ও ব্যয় বহুল বিষয় প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে।	-----
গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।	৮৬	৮৬	৪০	৪০	---	---	---	---	১২৬	১২৬	-----	-----
গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম।	৩৬	৩৬	৩১	৩১					৬৭	৬৭	-----	
গণপূর্ত বিভাগ, লালমনিরহাট।	১৬	১৬	১৬	১৬	---	---	---	---	৩২	৩২	-----	
গণপূর্ত বিভাগ, নীলফামারী।	১৬	১৬	১৫	১৫	---	---	---	---	৩১	৩১	কোন সমস্যা নেই	
গণপূর্ত বিভাগ, দিনাজপুর।	২২	১১	৩৯	১৫	---	---	---	---	৬১	২৬	জানুয়ারী/০৮ ইং মাসে সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।	
গণপূর্ত বিভাগ, ঠাকুরগাঁও।	২৪	২৪	২৪	২৪	---	---	---	---	৪৮	৪৮	-----	
গণপূর্ত বিভাগ, পঞ্চগড়।	৮	৮	১৪	১৪	---	---	---	---	২২	২২	নাই	
মোট=	৩৫৩	৩৩০	২৮০	২৪৮					৬৩৩	৫৭৮		

প্রতিশ্রুত

মোঃ আমান উল্লাহ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
রংপুর গণপূর্ত জোন, রংপুর।

(মোঃ আব্দুল গোফার)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর।

সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রতিবেদন
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০১৮ খ্রিঃ।

বিভাগের নামঃ গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

বিভাগ	সিভিল		ই/এম		আরবরিবকালচার		অন্যান্য		সর্বমোট		বাস্তবায়নে সমস্যাাদি (যদি থাকে)	প্রত্যয়ন
	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা (২+৪+৬+৮)	নিষ্পত্তি সংখ্যা (৩+৫+৭+৯)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	১৪৫ টি	১৩৩ টি	১০১ টি	৯৩ টি	-	-	-	-	২৪৬ টি	২২৬ টি	কিছু কিছু অভিযোগ অনেক বড় ও ব্যয়বহুল সেই সব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরন করা হচ্ছে। সীমিত বরাদ্দের কারণে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি।	
মোট	১৪৫ টি	১৩৩ টি	১০১ টি	৯৩ টি	-	-	-	-	২৪৬ টি	২২৬ টি		

প্রত্যয়নকৃত

(মোঃ আব্দুল গণিহাফিজ)

~~অস্বাভাবিক~~ একোশলী (চঃলাঃ)

পুণ্ড্র সার্কেল, রাংপুর।

(মোঃ লতিফুল ইসলাম)

নির্বাহী প্রকৌশলী

গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

ফোনঃ ০৫২১-৬২১২৮

সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদনঃ-
বিভাগের নামঃ গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।
মাসের নামঃ জানুয়ারি/২০১৮ইং।

বিভাগ/দপ্তর এর নাম	সিভিল		ই/এম		আবরিকালচার		অন্যান্য		সর্বমোট		বাস্তবায়নে সমস্যা যদি থাক	মন্তব্য
	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	(২+৪+৬+৮)১০	(৩+৫+৭+৯)১১	১২	১৩
০১। জেলা প্রশাসকের অফিস ভবন, গাইবান্ধা।	৮	৮	২	২	--	--	--	--	১০	১০		
০২। জেলা প্রশাসকের বাসভবন, গাইবান্ধা।	৩	৩	২	২	--	--	--	--	৫	৫		
০৩। জেলা জজ আদালত, গাইবান্ধা।	৬	৬	২	২	--	--	--	--	৮	৮		
০৪। জেলা জজের বাসভবন, গাইবান্ধা।	৪	৪	১	১	--	--	--	--	৫	৫		
০৫। পুলিশ সুপারের বাসভবন, গাইবান্ধা।	৩	৩	২	২	--	--	--	--	৫	৫		
০৬। পুলিশ সুপারের কার্যালয়, গাইবান্ধা।	৬	৬	১	১	--	--	--	--	৭	৭		
০৭। নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ভবন, গাইবান্ধা।	৩	৩	২	২	--	--	--	--	৫	৫		
০৮। নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন, গাইবান্ধা।	২	২	২	২	--	--	--	--	৪	৪		
০৯। সিভিল সার্জন এর বাসভবন, গাইবান্ধা।	২	২	২	২	--	--	--	--	৪	৪		
১০। সিভিল সার্জন এর অফিস ভবন, গাইবান্ধা।	৪	৪	২	২	--	--	--	--	৬	৬		
১১। সার্কিট হাউজ, গাইবান্ধা।	৭	৭	১	১	--	--	--	--	৮	৮		
১২। পুলিশ লাইন, গাইবান্ধা।	১০	১০	২	২	--	--	--	--	১২	১২		
১৩। সরকারী স্টাফ কোয়ার্টার, এ-টাইপ গাইবান্ধা।	১	১	৩	৩	--	--	--	--	৪	৪		
১৪। গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার, গাইবান্ধা।	১	১	২	২	--	--	--	--	৩	৩		
১৫। নন-গেজেটেড ডরমিটরী বিল্ডিং, গাইবান্ধা।	১	১	২	২	--	--	--	--	৩	৩		
১৬। ফায়ার স্টেশন সদর, গাইবান্ধা।	২	২	-	-	--	--	--	--	২	২		
১৭। গেজেটেড ডরমিটরী বিল্ডিং, গাইবান্ধা।	৪	৪	২	২	--	--	--	--	৬	৬		
১৮। গণপূর্ত আই, বি, গাইবান্ধা।	২	২	২	২	--	--	--	--	৪	৪		
১৯। জেলা কারাগার, গাইবান্ধা।	১১	১১	২	২	--	--	--	--	১৩	১৩		
২০। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিস ভবন, গাইবান্ধা।	২	২	৩	৩	--	--	--	--	৫	৫		
২১। এস, ও, এস কোয়ার্টার, গাইবান্ধা।	১	১	২	২	--	--	--	--	৩	৩		
২২। জেলা আনছার অফিস ভবন, গাইবান্ধা।	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
২৩। তয় শ্রেণী ডরমিটরী ভবন, গাইবান্ধা।	১	১	--	--	--	--	--	--	১	১		
২৪। টি, বি, ক্লিনিক, গাইবান্ধা।	২	২	--	--	--	--	--	--	২	২		
	৮৬টি	৮৬টি	৪০টি	৪০টি					১২৬টি	১২৬টি		

প্রত্যয়নকৃত

(মোঃ আব্দুল গাফফার)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর।

নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।

সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

বিভাগের নাম :-গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম।

মাসের নাম :-জানুয়ারী, ২০১৮ খ্রিঃ।

বিভাগ/দপ্তর এর নাম	সিভিল		ই/এম		আববরিকালচার		অন্যান্য		সর্বমোট		বাস্তবায়নে সমস্যা যদি থাকে	প্রত্যয়ন
	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
সিভিল সার্জন বাসভবন	১	১	১	১					২	২		
সিভিল সার্জন অফিস			১	১					১	১		
জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, কুড়িগ্রাম	৭	৭	৪	৪					১১	১১		
জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম এর বাসভবন	৪	৪	২	২					৬	৬		
জেলা কারাগার, কুড়িগ্রাম	২	২	৩	৩					৫	৫		
গণপূর্ত বিভাগীয় অফিস/চত্বর			৪	৪					৪	৪		
জেলা জজ আদালত, কুড়িগ্রাম।	১	১	২	২					৩	৩		
জেলা জজ বাস ভবন, কুড়িগ্রাম			২	২					২	২		
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বাস ভবন									০	০		
পুলিশ সুপার বাসভবন									০	০		
পুলিশ সুপার অফিস	৩	৩	১	১					৪	৪		
সরকারী বাসা নং-২,৩,৭,৯,১০,১১,৫ ও ১৪	৭	৭	৩	৩					১০	১০		
পুলিশ লাইন ব্যারাক			১	১					১	১		
চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত			১	১					১	১		
নির্বাহী প্রকৌশলীর বাস ভবন									০	০		
নার্সেস ডরমিটরী ভবন									০	০		
নার্সেস ট্রেনিং সেন্টার			২	২					২	২		
সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম	২	২	১	১					৩	৩		
তত্ত্বাবধায়ক, সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম এর বাসভবন	১	১							১	১		
সোনালী বিভাগীয় স্টাফ কোয়ার্টার/চত্বর	২	২							২	২		
রূপালী বিভাগীয় স্টাফ কোয়ার্টার/চত্বর			৩	৩					৩	৩		
সার্কিট হাউস	৬	৬							৬	৬		
বিভাগীয় নন-গেজেটেড ডরমিটরী									০	০		
গেজেটেড ডরমিটরী									০	০		
বক্ষব্যাপি হাসপাতাল									০	০		
	৩৭	৩৭	৩০	৩০					৬৭	৬৭		

সর্বমোট =

প্রত্যয়নকৃত

(মোঃ আব্দুল গফফার)

জন্মকাল : ১৯৮০/০১/০১ (চঃলাঃ)

বর্তমান পদ : সহকারী প্রকৌশলী, রংপুর।

(দেওয়ান মতিউর রহমান)


নির্বাহী প্রকৌশলী


গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম।

সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন
মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০১৮খ্রিঃ ।

বিভাগ/ দপ্তরের নাম	সিভিল		ই/এম		আরবরিকালচার		অন্যান্য		সর্ব মোট		বাস্তবায়নে সমস্যা যদি থাকে	প্রত্যয়ণ
	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	(২+৪+৬+৮) ১০	(৩+৫+৭+৯) ১১	১২	১৩
গণপূর্ত বিভাগ, লালমনিরহাট	উপ-বিভাগ-১ এর =১০ টি	১০ টি	উপ-বিভাগ ই/এম এর = ১৬ টি	১৬ টি	-	-	-	-	২৬ টি	২৬ টি	-	-
	উপ-বিভাগ-২ এর =০৬ টি	০৬ টি	-	-					০৬ টি	০৬ টি		
মোট=	১৬ টি	১৬ টি	১৬ টি	১৬ টি	-	-	-	--	৩২ টি	৩২ টি		

প্রত্যয়নকৃত


(মোঃ আব্দুল সাহেবুল আলম)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
লালমনিরহাট গণপূর্ত বিভাগ, লালমনিরহাট।


(মোঃ সাকিউল আলম)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
লালমনিরহাট গণপূর্ত বিভাগ, লালমনিরহাট।

সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

বিভাগ/ দপ্তর এর নাম	সিভিল		ই/এম		আবরিকালচার		অন্যান্য		সর্বমোট		বাস্তবায়নে সমস্যা (যদি থাকে)	প্রত্যয়ন
	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	(২+৪+৮) ১০	(৩+৫+৭+৯) ১১	১২	১৩
নীলফামারী	১৬	১৬	১৫	১৫	--	--	--	--	৩১	৩১	কোন সমস্যা নাই	জানুয়ারী/২০১৮ মাসে সিটিজেন চার্টার অনুসরণ পূর্বক সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।

প্রত্যয়নকৃত

(মোঃ আব্দুল গোফফার)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
গণপূর্ত প্রকৌশল, রংপুর।

(মোহাম্মদ ফয়সাল রহমান)

নির্বাহী প্রকৌশলী
নীলফামারী গণপূর্ত বিভাগ, নীলফামারী।

(ছক)

সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন
দিনাজপুর গণপূর্ত বিভাগ, দিনাজপুর জানুয়ারী/২০১৮খ্রিঃ।

বিভাগ/দপ্তর এর নাম	সিভিল		ই/এম		আরবরিকালচার		অন্যান্য		সর্ব মোট		বাস্তবায়নের সমস্যা যদি থাকে	প্রত্যয়ন
	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	(২+৪+৬+৮)১০	(৩+৫+৭+৯)১১	১২	১৩
নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, দিনাজপুর।	২২টি	১১টি	৩৯টি	১৫টি	--	--	--	--	৬১টি	২৬টি		সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন মোতাবেক জানুয়ারী/০৮মাস হতে সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।
মোট=	২২টি	১১টি	৩৯টি	১৫টি	--	--	--	--	৬১টি	২৬টি		

(মোঃ আবু জাফর সিদ্দিক)

নির্বাহী প্রকৌশলী

দিনাজপুর গণপূর্ত বিভাগ, দিনাজপুর।

প্রত্যয়নকৃত

(মোঃ আবদুল গাফফার)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
রংপুর গণপূর্ত জোন, রংপুর।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
রংপুর গণপূর্ত জোন, রংপুর।


সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন :-

বিভাগের নাম : গণপূর্ত বিভাগ, ঠাকুরগাঁও।


প্রতিবেদন মাস : জানুয়ারী/২০১৮ খ্রিঃ।

বিভাগ/ দপ্তরের নাম	সিভিল		ই/এম		আরবরিকালচার		অন্যান্য		সর্বমোট		বাস্তবায়নে সমস্যা যদি থাকে	প্রত্যয়ন “হুক”
	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	(২+৪+৬+৮)=১০	(৩+৫+৭+৯)=১১	১২	১৩
জেলা প্রশাসক অফিস	০৪	০৪	০৩	০৩	-	-	-	-	০৭ টি	০৭ টি		
জেলা প্রশাসক বাসভবন	০১	০১	০২	০২	-	-	-	-	০৩ টি	০৩ টি		
সার্কিট হাউজ	০২	০২	০৩	০৩	-	-	-	-	০৫ টি	০৫ টি		
জেলা জজ অফিস	০২	০২	০২	০২	-	-	-	-	০৪ টি	০৪ টি		
জেলা জজের বাসভবন	০১	০১	০২	০২	-	-	-	-	০৩ টি	০৩ টি		
নিবাহী প্রকৌশলীর অফিস	০১	০১	০০	০০	-	-	-	-	০১ টি	০১ টি		
নিবাহী প্রকৌশলীর বাসভবন	০১	০১	০২	০২	-	-	-	-	০৩ টি	০৩ টি		
পুলিশ সুপারের অফিস	০২	০২	০২	০২	-	-	-	-	০৪ টি	০৪ টি		
পুলিশ সুপারের বাসভবন	০১	০১	০২	০২	-	-	-	-	০৩ টি	০৩ টি		
পুলিশ লাইন	০২	০২	০৩	০৩	-	-	-	-	০৫ টি	০৫ টি		
সিভিল সার্জন অফিস	০২	০২	০২	০২	-	-	-	-	০৪ টি	০৪ টি		
সিভিল সার্জনের বাসভবন	০১	০১	০১	০১	-	-	-	-	০২ টি	০২ টি		
সরকারী স্টাফ কোয়ার্টার	০২	০২	০০	০০	-	-	-	-	০২ টি	০২ টি		
জেলা কারাগার	০২	০২	০০	০০	-	-	-	-	০২ টি	০২ টি		
মোট=	২৪টি	২৪টি	২৪টি	২৪টি	-	-	-	-	৪৮ টি	৪৮ টি		

প্রত্যয়নকৃত



(মোঃ আব্দুল গফফার)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চরদাঃ)
গণপূর্ত সার্কিট, রংপুর।

✓ 
০৪/০২/১৮

নিবাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, ঠাকুরগাঁও।
০৪/২/১৮

সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

মাসের নাম : জানুয়ারী/২০১৮
গণপূর্ত বিভাগ, পঞ্চগড়

বিভাগ/ দপ্তর এর নাম	সিভিল		ই/এম		আরবরিকালচার		অন্যান্য		সর্বমোট		বাস্তবায়ন সমস্যা যদি থাকে	প্রত্যয়ন
	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	(২+৪+৬+৮) ১০	(৩+৫+৭+৯) ১১	১২	১৩
গণপূর্ত বিভাগ, পঞ্চগড়।	৮	৮	১৪	১৪	-	-	-	-	২২	২২	কোন সমস্যা নাই	
মোট	৮	৮	১৪	১৪	-	-	-	-	২২	২২		

প্রত্যয়নকৃত

(মোঃ আব্দুল গাফফার)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
গণপূর্ত সেক্টর, রংপুর।

(মিজা সাখাওয়াৎ হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, পঞ্চগড়।

ফোন নং : ০৫৬৮-৬১২৫০

Let. Citizen Chatter: